



Директор МАОУ ООШ № 30 Хаманова Л.В.  
« 14 » марта 2021 г.

### Паспорт доступности социальных объектов

\_\_\_\_\_ муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» \_\_\_\_\_

(полное юридическое наименование объекта)

\_\_\_\_\_ 624006, Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Трудовая, 48 тел.: 8 343 74 2 86 46 э/адрес school\_b-istok@mail.ru \_\_\_\_\_  
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

(наименование исполнительного органа, выполняющего обследование объекта социальной инфраструктуры)

Ведомственная принадлежность объекта \_\_\_\_\_ управление образования \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_ общеобразовательный \_\_\_\_\_

Форма собственности объекта \_\_\_\_\_ муниципальная \_\_\_\_\_

Размещение объекта \_\_\_\_\_

отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ этажей;      встроенное;      пристроенное;      \_\_\_\_\_ этаж в здании;

год постройки (капитального ремонта) \_\_\_\_\_ 1969 г/ \_\_\_\_\_

Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_ 130 ч. \_\_\_\_\_  
(количество обслуживаемых посетителей / день, вместимость и др.)

### 1. Наружные входы. Входная группа

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Крыльцо или входная площадка			
Высота площадки, см	148 см.	---	---
<b>Поручни (ограждение)</b>	<b>да</b>	<b>да, если высота площадки более 45 см</b>	<b>К, О, С</b>
Несколько при намокании покрытие	да	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	непрерывное ограждение кирпичное высотой 40 см.	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	40 см.	не менее 30	К, О
Лестница наружного входа			
Ширина марша, см	-	не менее 135	О, С
Высота ступени, см	-	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	-	не менее 30	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступеней	-	да	С
Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	-	да	О, С
Несколько при намокании покрытие	-	да	О, С, Г
Поручни ограждения лестницы			
Поручни с двух сторон непрерывные	-	да	О, С
<b>Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, см</b>	-	<b>не менее 30</b>	<b>О, С</b>
Пандус наружного входа-			
Ширина марша при одностороннем движении, см	-	не менее 100	К
Уклон, %	-	не более 8	К
Разворотные площадки: внизу. Ширина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки: внизу. Глубина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Ширина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки: промежуточная с поворотом направления движения. Глубина, см	-	не менее 150	К

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
<i>Рельефная полоса перед пандусом. Ширина, см</i>	--	не менее 60	С
Нескользкое при намокании покрытие	-	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	-	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней вверх и вниз, с не травмирующим окончанием, см	-	не менее 30	К, О
Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса)			
Разворотные площадки. Длина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки. Ширина, см	-	не менее 150	К
Тамбур-			
Высота порогов, см	2.5	не более 2,5	К, О
Двери наружные			
<i>Ширина дверного проема в свету, см</i>	85 см	не менее 90	К, О
<i>Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом</i>	да	да	С

## 2. Пути движения в учреждении

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Лестница, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более)			
Ширина марша, см	135 см	не менее 135	О, С, Г
Высота ступени, см	13 см.	не более 15	О, С, Г
Глубина проступи, см	30 см	не менее 30	О, С, Г
<i>Контрастная окраска первой и последней ступеней</i>	нет	да	С
Дополнительные разделительные поручни	нет	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Поручни с двух сторон непрерывные	нет	да	О, С
<i>Поручни с двух сторон непрерывные. Горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием</i>	нет	не менее 30	О, С

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Пандус, поручни и ограждения (при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более), Уклон, %	-	не более 8	К
Разворотные площадки. Внизу, ширина, см	-	не менее 150	К
Разворотные площадки. Внизу, глубина, см	-	не менее 150 <sup>1</sup>	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	-	не менее 60	С
Нескользящее при намокании покрытие	-	да	К, О, С, Г
Поручни непрерывные	-	да	К, О, С
Поручни непрерывные. Горизонтальные завершения поручней сверху и внизу, с не травмирующим окончанием, см	-	не менее 30	К, О
Коридоры /холлы/ галереи и т.п.			
Ширина пути движения, с оборудованием и мебелью, см	165см	не менее 120	К
Глубина зоны перед дверью при открывании	да	да	К
Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина, см	-	60	С
Двери внутренние (кроме технических помещений)			
Ширина дверного проема в свету, см	80см	не менее 90	К, О
Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом		да	С
Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги) <sup>1</sup>			
Высота ступени, см	13см	не более 15	О, С
Глубина проступи, см	30см	не менее 30	О, С
Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	нет	да	С
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги			
Кабина. Ширина дверного проема в свету, см	-	не менее 80	К
Кабина. Рельефные указатели на панели управления	-	да	С

<sup>1</sup> При наличии более одной лестницы необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных лестниц, ведущих в зону оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Кабина. Высота расположения панели управления, см	-	90-110	К
Номер этажа напротив лифта	-	да	К, О, С, Г
<b>Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова</b>	-	да	С
Пандусы междуэтажный, переносной (при отсутствии лифта и количестве этажей более 1)			
Пандус междуэтажный	-	да	К
<b>Пандус междуэтажный. Ширина марша, см</b>	-	не менее 100	К
Пандус переносной	-	да, если отсутствует пандус междуэтажный	К
Платформа (подъемник) для инвалидов (при отсутствии лифта и пандуса в здании этажностью более 1 этажа)			
Платформа (подъемник) для инвалидов	-	да	К, О, С
Габариты разворотной площадки, ширина, см	-	не менее 150	К
Габариты разворотной площадки, глубина, см	-	не менее 150	К

### 3. Зона оказания услуг

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Помещения различного функционального назначения			
<b>Ширина проема двери в свету, см</b>	85см.	не менее 90	К, О
Обслуживание через окно/прилавок <sup>2</sup>			
Высота рабочей поверхности, см	98см	80-110	К
Габариты зоны обслуживания, ширина, см	90см	не менее 90	К
Обслуживание в кабинете <sup>2</sup>			
<b>Ширина проема двери в свету, см</b>	87см	не менее 90	К, О
Обслуживание с перемещением по маршруту <sup>2</sup>			
Ширина полосы движения, см	121см	не менее 120	К, О

<sup>2</sup> При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладами с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Кабина индивидуального обслуживания <sup>3</sup>			
Габариты кабины, ширина, см	-	не менее 160	К
Габариты кабины, глубина, см	-	не менее 180	К
Место для сидения	-	да	О

#### 4. Санитарно-бытовые помещения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Санузел <sup>4</sup>			
Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина, см	80см	не менее 150	К
Зона для маневрирования кресла-коляски, глубина, см	80см	не менее 150	К
Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету, см	60см	не менее 90	К
Габариты кабины, глубина, см	60см	не менее 180	К
Габариты кабины, ширина, см	80см	не менее 165	К
Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	нет	да	К
Тактильная направляющая полоса к писсуару, унитазу, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета). Ширина, см	нет	30	С

#### 5. Средства информации и телекоммуникации

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Тактильные средства информации о предоставлении услуги			
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	нет	да	С

<sup>3</sup> При наличии более одной зоны оказания услуг необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных зон аналогичных зон оказания услуг.

<sup>4</sup> При наличии более одного санузла для посетителей, необходимо дополнять паспорт доступности вкладками с описанием остальных санузлов.

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Маркировка на кнопках управления лифта	нет	да	С
Маркировка на поручнях лестниц	нет	да	С

## 6. Территория учреждения

Оцениваемый элемент. Параметры оценки	Значение оцениваемого параметра по фактическим измерениям	Допустимое значение оцениваемого параметра	Важность для категории МГН
Зона обслуживания. Вход на территории			
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении, см	87см.	не менее 90	К, О
Открытые автостоянки			
Автостоянка для посетителей	-	да	К, О
Доля машиномест для инвалидов, %	-	не менее 10% от общего числа	К, О
Путь к главному (специализированному) входу в здание			
Указатели направления движения	-	да	К, О, Г
Открытая лестница			
Ширина марша, см	5м.	не менее 135	О
Поручни. Горизонтальные завершения внизу и вверху, с не травмирующим окончанием, см	Ограждение кирпичное окрашенное 40см.	не менее 30	К, О
Дополнительные разделительные поручни	-	да, если ширина марша более 250 см	О, С
Контрастная окраска первой и последней ступени	-	да	С
Пандус			
Ширина марша при одностороннем движении, см	-	не менее 100	К
Уклон, %	-	не более 8	К
Рельефная полоса перед пандусом, ширина, см	-	не менее 60	С
Нескользкое при намокании покрытие	-	да	К, О, С, Г

## 7. Выводы о доступности учреждения

Доступность элементов учреждения для различных категорий инвалидов:

№ п/п	Наименование элементов	Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
1.	Наружные входы. Входная группа				
2.	Пути движения в учреждении				
3.	Зона оказания услуг				
4.	Санитарно-бытовые помещения				
5.	Средства информации и телекоммуникации				
6.	Территория учреждения				
7.	Выводы о доступности				

Заключение о доступности учреждения для инвалидов:

Степень доступности учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Учреждение доступно полностью				
Учреждение доступно частично, требуется частичная адаптация				
Учреждение не доступно, требуется адаптация				

Дата составления паспорта

« 14 » марта 2021 г.

Паспорт составил

Л.В. ХАМАНОВА

Контактный тел. 2 86 46



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта образования  
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» п. Большой Исток ул. Трудовая, 48

Дата проведения обследования: 03.09.2020

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Колясникова О.С. – начальник Управления образования Сыертского городского округа,

Коптякова Е.Е. - заместитель начальника Управления образования Сыертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Залесова В.В. – главный специалист Управления образования Сыертского городского округа;

Месюра В.А. – главный специалист Управления образования Сыертского городского округа;






Емельянова А.В. - главный специалист Управления образования Сыертского городского округа

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставления или в дистанционном режиме)	установлено частично	установлено	лестница крыльца высокая, нет пандуса	установить пандус	2022
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	установлено	установлено	не выделены на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и средств инвалидов и	- согласовать обустройство парковочного места; - установить выделенные места для транспорта инвалидов знаками в соответствии ПДД.	2021-2022


				<p>соблюдение их использования</p>	<p>- на поступающих краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях.</p>	2021
3.	<p>Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски</p>		<p>установлено: не имеется возможности самостоятельного передвижения по территории и зданию МАОУ ООШ № 30</p>	<p>- здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания; - все необходимые условия для оказания услуг детям-инвалидам (колясочниками, по зрению) находятся на первом этаже</p>		
4.	<p>Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры</p>		<p>установлено</p>	<p>отсутствие ассистентов и тьюторов</p>	<p>обучение ассистентов и тьюторов</p>	-2021-2023
5.	<p>Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами</p>		<p>установлено</p>	<p>отсутствие ассистентов и тьюторов</p>	<p>обучение ассистентов и тьюторов</p>	2021-2023
6.	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности</p>	<p>установлено</p>				
7.	<p>Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и</p>	<p>установлено</p>				

	графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля					
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	установлено	предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика не осуществляется	заключение договора на оказание услуг инвалидам (при необходимости) с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2021-2023	

Дата повторного обследования: октябрь 2023 года  
 Подписи лиц, проводивших обследование:

  
 \_\_\_\_\_ Колясникова О.С.  
  
 \_\_\_\_\_ Коптякова Е.Е.  
  
 \_\_\_\_\_ Залесова В.В.  
  
 \_\_\_\_\_ Месюра В.А.  
  
 \_\_\_\_\_ Емельянова А.В.

**СОГЛАСОВАНО**

Сысертская районная организация всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»  
 Председатель  Н.Н. Мартынова



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о результатах обследования объекта образования  
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 30» (ДОУ) п. Большой Исток, ул. Космонавтов, 12

Дата проведения обследования: **03.09.2020**

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Колясникова О.С. – начальник Управления образования Сысертского городского округа,  
Коптякова Е.Е.- заместитель начальника Управления образования Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;  
Залесова В.В. – главный специалист Управления образования Сысертского городского округа;  
Местора В.А. – главный специалист Управления образования Сысертского городского округа;  
Емельянова А.В. - главный специалист Управления образования Сысертского городского округа






№ строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-03 «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	установлено	-	*	-	-
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования		установлено	не выделены на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных	- согласовать обустройство парковочного места; - установить выделенные места для транспорта	2021-2022

				<p>средств инвалидов и соблюдение их использования</p>	<p>инвалидов знаками в соответствии ПДД.</p>	<p>2021</p>
<p>3.</p>	<p>Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски</p>		<p>установлено: не имеется возможности самостоятельного передвижения по территории и зданию МАОУ ООШ № 30</p>	<p>- здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания; - все необходимые условия для оказания услуг детям-инвалидам (колясочниками, по зрению) находятся на первом этаже</p>	<p>- на поступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях.</p>	<p>2021</p>
<p>4.</p>	<p>Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры</p>		<p>установлено</p>	<p>отсутствие ассистентов и тьюторов</p>	<p>обучение ассистентов и тьюторов</p>	<p>2021-2023</p>
<p>5.</p>	<p>Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами</p>		<p>установлено</p>	<p>отсутствие ассистентов и тьюторов</p>	<p>обучение ассистентов и тьюторов</p>	<p>2021-2023</p>
<p>6.</p>	<p>Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности</p>	<p>установлено</p>				
<p>7.</p>	<p>Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей,</p>	<p>установлено</p>				

	знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля			предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика не осуществляется	заключение договора на оказание услуг и инвалидам (при необходимости) с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	2021-2023
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	установлено				

Дата повторного обследования: октябрь 2023 года


Подписи лиц, проводивших обследование:

  
 \_\_\_\_\_ Колясникова О.С.  
  
 \_\_\_\_\_ Коптякова Е.Е.  
  
 \_\_\_\_\_ Залесова В.В.  
  
 \_\_\_\_\_ Месюра В.А.  
  
 \_\_\_\_\_ Емельянова А.В.

**СОГЛАСОВАНО**

Сысертская районная организация всероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Председатель  — Н.Н. Мартынова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575866

Владелец Хаманова Лариса Викторовна

Действителен с 04.04.2022 по 04.04.2023